

Asbestinventarisatie rapport

**2 Schuren
Lagedijk 12
Sparndam**



Projectnummer: 11.A10873
Datum uitvoering: 10 maart 2011
Projectleider: De heer F.Thienpont

Soort inventarisatie: Type A, direct waarneembaar asbest
 Type B, niet-direct waarneembaar asbest
 Type 0, beperkte inventarisatie voorafgaand aan NEN2991

Opdrachtgever: HB Adviesbureau b.v.
Contactpersoon: de heer M. Riem
Ordernummer: 7383-I1
Datum rapportage: 17 maart 2011



SANITAS MILIEUKUNDIG ADVIESBUREAU B.V.

Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V.
Zeemanstraat 49
2991 XR Barendrecht
Tel: 010-2922940
Intron certificaat nr.: AO-060/1
SCA-code cert. 02-D020029.01



VOORWOORD

In opdracht van HB Adviesbureau b.v. heeft Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. een asbestinventarisatie type A uitgevoerd van;

Tabel 1; Onderzoeksgegevens;

Bouwwerk/object	Bouwkundige eenheden	Adres	Plaats
2 schuren	Nvt.	Lagedijk 12	Spaarndam

Dit type A onderzoek is uitgevoerd conform SC 540 zodat met dit rapport een sloopvergunning aangevraagd kan worden bij de gemeentelijke instanties en een asbestsanering kan worden uitgevoerd.

Het type A onderzoek is het volledig inventariseren van alle direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object met gebruik van handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek).

Aan de inventarisatie is een risicoklasse indeling voor verwijdering toegevoegd. Deze inventarisatie is alleen geschikt als risico-inventarisatie in het kader van blootstelling wanneer deze wordt aangevuld met een risicobeoordeling conform NEN 2991.

Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. is gecertificeerd voor het SCA procescertificaat SC 540 (asbest inventariseren) door Intron onder nummer AO-060/1.

Alle door de opdrachtgever of derden aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen aan de rapportage vallen niet meer onder de verantwoording van Sanitas Milieukundig Adviesbureau BV (SMA), tenzij deze gegevens door SMA aantoonbaar zijn gevalideerd. Dit geldt ook voor via het internet werkende systemen van gegevensuitwisseling.

Alleen aan het originele complete rapport kunnen rechten worden ontleend.

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V.

Op al onze aanbestedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam.

PROJECTGEGEVENS

Project:

Object: 2 Schuren
Adres: Lagedijk 12
Plaats: Spaarndam

Opdrachtgever:

Naam: HB Adviesbureau b.v.
Adres: Comeniusstraat
Plaats : 1817 MS Alkmaar
Contactpersonen: de heer M. Riem
Telefoonnummer: 072 - 507 49 50

Uitvoering:

Naam: Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V.
Adres: Zeemanstraat 49
Plaats: Barendrecht
Telefoonnummer: 010 29 22 940
Faxnummer: 010 29 22 944

Projectnummer: 11.A10873
Datum uitvoering: 10 maart 2011

Laboratorium:

Naam: Sanitas Inspecties en Analyses B.V.

Rapportcontrole en autorisatie

Opgesteld door: De heer F.Thienpont Projectleider
Geautoriseerd door: De heer J. Kusters Operationeel Manager

Datum: 17 maart 2011

Paraaf:

.....

Ondanks de zorgvuldige wijze van voorbereiding en uitvoering van deze inventarisatie kan niet worden gegarandeerd dat alle asbesthoudende materialen, mede gelet op het feit dat meer dan 3500 toepassingen bekend zijn, zijn opgemerkt. Tijdens renovatie of sloopwerkzaamheden dient men alert te blijven op asbestbronnen die niet in het uitgevoerde onderzoek zijn gedetecteerd. Ofschoon de werkzaamheden door Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kan Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten. Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. neemt derhalve door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en in geen geval een resultaatsverplichting. In voorkomend geval zal Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V., indien nodig, met spoed een aanvullend onderzoek en hierbij benodigde rapportage verzorgen teneinde risico's door onverhoopte emissie van asbestvezels te voorkomen.

Conform de huidige wet- en regelgeving is de geldigheidsduur van deze inventarisatie rapportage beperkt tot 3 jaar na uitvoer van het onderzoek. Na deze periode dient, voorafgaand aan het aanvragen van een sloopvergunning en alle mogelijke werkzaamheden, een aanvullende beoordeling op locatie plaats te vinden door Sanitas Milieukundig Adviesbureau BV ten aanzien van de mogelijke veranderingen in de situatie ontstaan in de tussenliggende periode.



SAMENVATTING

Tijdens het onderzoek zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen.

Tabel 6; Vermoedelijke asbestbronnen;

Locatie	Bron	Reden niet geïnventariseerd
Geen		

Tabel 7; Uitsluitingen;

Locatie	Reden niet geïnventariseerd
Geen	

Tabel 8; Technische installaties;

Locatie in bouwwerk / object	Type / bouwjaar	Asbesthoudend/verdacht	Saneringsmethode	Risico Klasse*
Geen				

Zie verder hoofdstuk 4 "conclusie en aanbevelingen".



INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	2
Onderzoeksgegevens	3
Samenvatting	4
1 Inleiding	6
2 Aanpak van de inspectie	7
2.1 Desk research.....	7
2.2 Onderzoeksmethode.....	7
2.3 Inspectie op locatie.....	7
3 Resultaten visuele inspectie en monsteranalyses	8
3.1 Bemonsterde materialen.....	9
4 Conclusie en aanbevelingen	10
4.1 Conclusie.....	10
4.2 Aanbevelingen.....	10

Bijlagen

- A Situatietekeningen**
- B Analyserapport**
- C Evaluatieformulier**
- D Appendix A SC-540**
- E Risicoklasse indeling en saneringsadvies**

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

In opdracht van HB Adviesbureau b.v. heeft Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. een asbestinventarisatie type A uitgevoerd van;

Tabel 1; Onderzoeksgegevens;

Bouwwerk/object	Bouwkundige eenheden	Adres	Plaats
2 schuren	Nvt	Lagedijk 12	Spaarndam

In dit rapport worden de resultaten behandeld van het uitgevoerde onderzoek. De inventarisatie voldoet aan de richtlijnen welke gesteld zijn in SC-540 versie 13-11-2007. In het rapport worden de hoeveelheden, locaties, de wijze van bevestiging van de asbestbronnen en een risicoklasse indeling van de asbesthoudende toepassingen vermeld.

Indien installaties, machines of verwarmingsketels aanwezig zijn, wordt voor de beoordeling van aanwezigheid van asbesthoudende materialen gebruik gemaakt van "het handboek Asbest" van Intechnum of beschikbaar gestelde informatie. Installaties, machines of verwarmingsketels worden niet gedemonteerd.

In paragraaf 3.1 zijn van de verdachte, bemonsterde materialen per monster alle relevante gegevens vermeld met toevoeging van een foto. De kwalificering hechtgebonden of niet hechtgebonden is toegekend op basis van NEN 5896 en een visuele beoordeling op locatie. Per monster zijn opmerkingen en eventuele overige vindplaatsen vermeld.

Op de plattegrond(en) in bijlage A zijn de aangetroffen asbesthoudende materialen weergegeven. Het analyserapport(en) van het geaccrediteerde laboratorium (accreditatie nummer L-423 van Sanitas Inspecties en Analyses B.V.) is opgenomen in bijlage B.

1.2 Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is, het in kaart brengen van asbesthoudende toepassingen in de meest ruime zin van het woord. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de scope van de opdracht zoals vermeld bij 1.1 algemeen.



2 AANPAK VAN DE INSPECTIE

2.1 Desk research

Vooraf aan de inventarisatie wordt bureauonderzoek verricht naar de bouwhistorie van het object of bouwwerk. Hiertoe is de opdrachtgever verzocht alle relevante documenten en archieven (veelal via gemeentelijke instellingen) beschikbaar te stellen waarin de toepassing van asbesthoudende producten is beschreven.

Onder relevante documenten wordt onder andere verstaan; bouwtekeningen, bestekken, informatie over verbouwingen en renovaties, eerder uitgevoerde onderzoeken en (deel)saneringen.

In geval van onderhavig onderzoek is onderstaande informatie bekend.

Tabel 2, desk research;

	Ja/nee	Informatie
Informatie opdrachtgever (mondeling)	Ja	De basisinformatie is door de opdrachtgever aangeleverd.
Gem. instelling	Nee	
Interview personen	Ja	Volgens de eigenaar worden de 2 schuren achterin de tuin geheel gesloopt.
Tekeningen/bestekken	Nee	
Overige	Nee	

2.2 Onderzoeksmethode

Er zijn geen bijzonderheden bekend die het noodzakelijk maken de standaard onderzoeksmethodiek uit het kwaliteitshandboek aan te passen dan wel uit te breiden.

2.3 Inspectie op locatie

Voorafgaand aan de inventarisatie is het object globaal geïnspecteerd.

Tabel 3, destructief onderzoek;

Destructief onderzoek	Volgens opdracht:	
<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Eigenaar pand	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Beperkt	<input type="checkbox"/> Bewoner	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever	

Indien asbestverdachte materialen waargenomen worden waar bemonstering niet mogelijk is wordt dit monster aangeduid als een V (visueel waarneembaar). Dit kan zijn in verband met onbereikbaarheid (hoogte, gevaar) of verbod tot beschadigen van het verdachte materiaal.



3 RESULTATEN VISUELE INSPECTIE EN MONSTERANALYSE

Tabel 4, schematische beschrijving van het gebouw binnen de scope van de opdracht;

Gevels	Schuur 1: hout Schuur 2: metalen golfplaten met een niet asbesthoudende coating (M-01)
Wanden	Geen binnenwanden aanwezig
Spouwmuur	Niet aanwezig
Vloeren	Beton en grond
Plafonds	Niet aanwezig
Kozijnen	Hout
Deuren	Hout
Dak	Schuur 1: metalen damwandprofiel platen met een niet asbestverdachte coating Schuur 2: metalen golfplaten zonder coating
Kruipruimte	Niet aanwezig
Overige	De fundering is voor zover zichtbaar bij schuur 1 gemetseld en bij schuur 2 beton. De dakgoot is van kunststof. Geen regenwaterafvoer aanwezig.
Technische inst.	Niet aanwezig

Bemonsterde toepassingen;

Op de metalen buitengevelbeplating (golfplaten) van schuur 2 is een niet asbesthoudende coating aangetroffen (M-01).

3.1 Bemonsterde materialen


Monsternummer	M-01	Coating
Locatie	Buitenzijde gevels schuur 2	
Hoeveelheid (±)	60 m ²	
Bevestigingsmethode	Geverfd	
Oppervlaktestructuur	Niet-vezelig	
Conditie	Zwaar beschadigd	

Analyseresultaat	Geen asbest
Hechtgebonden	n.v.t.

Risicoklasse	n.v.t.
Saneringsmethode	n.v.t.

Opmerkingen/bijzonderheden:
N.v.t..

De overige vindplaatsen:
Geen.



4 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

4.1 Conclusie

Tijdens het onderzoek zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen.

Tabel 6; Vermoedelijke asbestbronnen;

Locatie	Bron	Reden niet geïnventariseerd
Geen		

Tabel 7; Uitsluitingen;

Locatie	Reden niet geïnventariseerd
Geen	

Tabel 8; Technische installaties;

Locatie in bouwwerk / object	Type / bouwjaar	Asbesthoudend/verdacht	Saneringsmethode	Risico klasse
Geen				



Op basis van deze gegevens kan een sloopvergunning worden aangevraagd aangezien, conform de SC-540, geen beperkingen zijn opgelegd of vermoedens van asbesthoudende toepassingen zijn aangetroffen. De definitieve beslissing voor het uitgeven van een sloopvergunning ligt te allen tijde bij het bevoegd gezag.




4.2 Aanbevelingen

Men dient te allen tijde alert te blijven op mogelijk onvoorzien asbesthoudend materiaal.

Het is wettelijk verplicht eerst het asbesthoudende materiaal uit een te slopen bouwwerk of object te verwijderen en vervolgens pas aan te vangen met de overige sloopwerkzaamheden. Bedrijven zijn bevoegd om asbest te verwijderen, ingedeeld in risicoklasse 2 en/of 3, als ze in het bezit zijn van het SCA-procescertificaat asbestverwijdering (SC-530).

Lagedijk 12 te Spaarndam
2 schuren achterin tuin



LEGENDA	
	Asbesthoudend
	Niet asbesthoudend
	Asbestverdacht

De tekening is een globale schets en niet op schaal getekend.



Sanitas Milieukundig Adviesb. B.V.
 T.a.v. de heer J. Kusters
 Postbus 414
 2991 AK Barendrecht

RAPPORTAGE ASBEST IDENTIFICATIE

Datum : 10/03/2011
 Ons project nr. : 11.29525-73
 Paginanummer : 1 van 1
 Document nr. : 0562257601/20110310/1332
 Uw referentie nr. : 11.A10873

Doel van het onderzoek

Het onderzoek had tot doel vast te stellen of en zo ja in welke gehalten de zes asbestsoorten in de monsters aanwezig zijn. De analyse is uitgevoerd conform NEN 5896; mei 2003. De analyse is geaccrediteerd onder RvA testen; accreditatie nr. L-423. In geval monsterneming niet door Sanitas is uitgevoerd kan Sanitas geen verantwoording dragen over de herkomst van de aangeleverde monsters en heeft het resultaat alleen betrekking op de onderzochte monsters. Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Datum monsterneming : 10/03/2011
 Datum ontvangst : 10/03/2011
 Datum analyse : 10/03/2011

Monster afkomstig van : Sanitas Milieukundig Adviesb. B.V.
 Monstergegevens : Lagedijk 12 te Spaarndam

M	Monsterreferentie	Omschrijving	Asbestsoort (m/m%)				HB
			CHR	AMO	CRO	OVE	
1	buitenzijde gevels schuur 2	bitumen	-	-	-	-	nvt

Aangetroffen asbest ingedeeld in klassen: <0,1 / 0,1-2 / 2-5 / 5-10 / 10-15 / 15-30 / 30-60 / >60

M = monsternummer
 OVE = overige soorten (Tremoliet, Actinoliet, Anthofylliet)
 m/m % = gewichtsprocenten
 HB = hechtgebonden (volgens NEN 5896 Mei 2003)
 CHR = Chrysotiel
 - = asbest niet aantoonbaar (conc < 0,1%)
 AMO = Amosiet
 pos = asbest aanwezig, niet in % uit te drukken
 CRO = Crocidoliet
 nvt = niet van toepassing

Opmerkingen : Geen

Sanitas Inspecties & Analyses B.V.
 Drs. F.A. Hoogenbrugge, directeur



Evaluatieformulier

1. Asbestinventarisatie Type A		
Naam inventarisatiebedrijf	Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V.	
SCA-code	06-D 060015	
Rapportnummer		
Vrijgave datum		

2. Asbestinventarisatie Type B		
Naam inventarisatiebedrijf	Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V.	
SCA-code	06-D 060015	
Rapportnummer		
Vrijgave datum		

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest		
Naam inventarisatiebedrijf	Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V.	
SCA-code	06-D 060015	
Rapportnummer		
Vrijgave datum		

Omschrijving onvoorzien asbest		
Omschrijving	Plaats	Hoeveelheid

Asbestverwijderingsbedrijf			
Naam			
SCA-code			
Contactpersoon	Handtekening		
Verzonden naar	1.	2.	3.
Door (naam)			
Datum			
Paraaf			



APPENDIX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN REGELGEVING

1 Algemeen

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag.

Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?

1. De eigenaar van een bouwwerk;
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau;
3. Gebruiker van een bouwwerk.

Toelichting:

1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.
2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/ verwijderen;
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen;
5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen;
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.



3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006

Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie

Art. 3-1-b:

lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) **beschikt over een asbestinventarisatierapport.**

Art. 3-2-b:

ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever)

.... **beschikt over een asbestinventarisatierapport.**

Art. 5

Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdát de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:

De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert.

Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen.

Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 4.54a, Asbestinventarisatie

1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Artikel 4.54d, Asbestverwijdering

1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid.
6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Par. 4 - Bouwwerken

Art. 10:

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j).

De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.